

## Thermolaquage

**La couche de peinture est constituée d'une résine thermodurcissable** (cuite au four) d'au moins 60 micromètres et de pigments donnant la coloration. Cette couche est sensible à l'action de nombreux solvants (en particulier acétone et trichloroéthylène) mais résiste particulièrement bien aux produits acides ou alcalins courants, sauf à l'acide nitrique (voir tableau). Pour éviter de rayer ou d'endommager la couche de laque, l'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

### Entretien

■ **L'entretien courant** des menuiseries laquées consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Pour éliminer certaines salissures ou tâches on peut employer un solvant adapté (alcool, essence, pétrole, white spirit) suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Ces opérations peuvent être combinées avec le nettoyage des vitrages. Durant l'opération de nettoyage, on veillera à ce que les orifices de drainage soient débouchés. Ne pas employer de produit abrasif.

■ **Rénovation** : dans le cas d'un très fort encrassement (dû à un manque d'entretien) nécessitant une rénovation, il est recommandé de s'adresser à une entreprise spécialisée.

### Compatibilité avec les produits chimiques

PRODUITS	EFFETS SUR L'ALUMINIUM LAQUE		
	Début de l'attaque	Perte de brillance	Détrempe du film
<b>SOLVANTS</b>			
Acétone	Quelques minutes	~ 50 %	Film détrempé
Alcool à brûler	48 heures	Pas de perte	Aucune détrempe
Dioxane	Immédiatement	Non mesurable	Film détruit
Essence F	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
Ethanol concentré	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
Ethanol dénaturé	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
Méthyléthylcétone	Quelques minutes	~ 50 %	Film détrempé
Pétrole désaromatisé	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
Tétrahydrofurane	Immédiatement	Pas de perte	Film détruit
Toluène	Quelques minutes	~ 62 %	Film détrempé
Trichloroéthylène	Immédiatement	Pas de perte	Film détruit
White spirit	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
Xylène	Quelques minutes	~ 50 %	Film détrempé
<b>ACIDES</b>			
Acide acétique(20%) (vinaigre)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Acide chlorhydrique (30%)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Acide nitrique (30%)	2 à 3 heures	~ 60 %	Film détruit
Acide sulfurique (30%)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
<b>BASES</b>			
Ammoniaque (32%) (Alcali)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Hydroxyde de potassium (5%)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Hydroxyde de potassium (20%)	24 heures	100 %, film mat	Aucune détrempe
Hydroxyde de sodium (5%) (soude) (soude)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Hydroxyde de sodium (20%) (soude)	24 heures	100 %, film mat	Aucune détrempe
<b>AUTRES</b>			
Eau de javel diluée (5%)	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe
Eau déminéralisée	Film intact	Pas de perte	Aucune détrempe